



## Etomer ET-SpeedCool

ET-SpeedCool har klimaklasse SN/T og lever op til dine forventninger - både her i Danmark og når du er på ferie i syden. Samtidig køler den hurtigt og bruger meget lidt strøm.

Ingen køle-/fryseboks på det danske marked kan måle sig med ET-SpeedCool.

Flere og flere campister føler, at den køle-/fryseboks, de har købt, ikke lever op til forventninger, de havde ved købet. Det er i de fleste tilfælde også rigtigt, da man ikke havde sat sig ind i, hvad klimaklasse betyder for køle-/fryseboksens funktion. De fleste køle-/frysebokse og køle-/fryseskabe, der bliver solgt i Danmark, er nemlig klimaklasse N eller SN.

Det er i mange tilfælde også tilstrækkeligt, men placerer du din køle-/fryseboks i forteltet, og kommer temperaturen der over de 32 °C, kan køle-/fryseboksen ikke klare det. Det kan godt være, at din køle-/fryseboks fungerer godt i foråret, men når du så kører sydpå i sommerferien, vil din ellers så udmærkede køle-/fryseboks ikke køle eller fryse tilfredsstillende, fordi du har købt en køle-/fryse-boks, som ikke er i klimaklasse ST/T. men kun N/SN.

Alle køleskabe og fryserne på det danske marked er inddelt i klimaklasser, der definerer de temperaturområder, apparaterne er beregnet til. Klimaklassen står på fryserens typeskilt. N-klassen er den mest udbredte og har den mindste tolerance over for temperatursvingninger. Vælg en SN, SN/ST eller en SN/T-mærket fryser, hvis du ved, den skal bruges i varierende temperaturer. Det giver dog ingen garanti for, at den kan klare temperaturer under 10 °C

| Klimaklasse |                      | Temperatur |
|-------------|----------------------|------------|
| N           | Normal               | 16-32 °C   |
| SN          | Subnormal            | 10-32 °C   |
| SN/ST       | Subnormal/Subtropisk | 10-38 °C   |
| SN/T        | Subnormal/Tropisk    | 10-43 °C   |
| ST          | Subtropisk           | 18-38 °C   |
| T           | Tropisk              | 18-43 °C   |

DIN EN ISO 15.502

København, den 27. marts 2013

**ETOMER TECHNOLOGIES**  
**+45 3543 9798**